



Web Contents



2024년 04월 19일 11시 10분

석면해체·제거 신고내역...

석면비산농도 측정결과

석면안전관리홍보

석면비산농도 측정결과(수연가구백화점)

2020.04.17 조회수 417 등록자 박은경

[석면비산농도 측정결과]

- 공 사 명 : 목포시 옥암로 190 지장물 철거공사

- 주 소 : 목포시 옥암로 190

측정일자 : 2020.04.10.~2020.04.14.(5일)

- 측정결과 : 0.01개/cm³ 미만 (기준 0.01개/cm³)

- 측정기관 : (주)아쌔환경연구원

- 조치결과(허용기준치 초과시) : 해당없음

첨부파일

전체(Zip)다운로드

석면해체제거 사업장의 석면 비산 측정 결과보고서(수연가구백화점).pdf (149 hit/
1.65 MB) ↓

미리보기

목록

이전글

석면비산농도 측정결과(해안동1가 2-1)

다음글

석면비산농도 측정결과(목포대성초등학교병설유...

MokPo - Si
Web Contents

