



Web Contents



2024년 04월 29일 16시 05분

석면해체제거 신고내역...

석면비산농도 측정결과

석면안전관리홍보

석면비산농도 측정결과(해안동1가 2-1)

2020.04.23 조회수 482 등록자 박은경

[석면비산농도 측정결과]

- 공 사 명 : 목포일변가 주차장 조성사업 지장물 철거공사

- 주 소 : 목포시 해안동1가 2-1(해안로177번길 7)

측정일자 : 2020.04.06.~2020.04.08.(3일)

- 측정결과 : 0.01개/cm³ 미만 (기준 0.01개/cm³)

- 측정기관 : 푸른환경연구소(주)

- 조치결과(허용기준치 초과시) : 해당없음

첨부파일

전체(Zip)다운로드

석면해체제거 사업장의 석면비산 측정 결과보고서(해안동1가 2-1).pdf (119 hit/
1.10 MB) ↓

미리보기

목록

이전글
석면비산농도 측정결과(해안동1가 13-12)

다음글
석면비산농도 측정결과(수연가구백화점)

MokPo - Si
Web Contents

