



# *Web Contents*



2024년 05월 07일 07시 20분



석면해체제거 신고내역...

석면비산농도 측정결과

석면안전관리홍보

## 석면비산농도 측정결과(제일풍경채아파트 신축공사)

2020.10.05 조회수 481 등록자 박은경

### [석면비산농도 측정결과]

- 공 사 명 : 석현동 제일풍경채아파트 신축공사 석면 감리용역
- 주 소 : 목포시 석현로25번길 15
- 측정일자 : 2020.09.24.~09.28.(5일)
- 측정결과 : 0.01개/cm<sup>3</sup> 미만 (기준 0.01개/cm<sup>3</sup>)
- 측정기관 : (주)새날환경안전연구원
- 조치결과(허용기준치 초과시) : 해당없음

첨부파일

전체(Zip)다운로드

석면해체제거 사업장의 석면비산 측정 결과보고서(제일풍경채아파트).pdf (189 hit/ 1.13 MB) ↓

미리보기

목록

이전글  
석면비산농도 측정결과(산정로 166)

다음글  
석면비산농도 측정결과(석현로25번길 10)

***MokPo - Si***  
***Web Contents***

