



# *Web Contents*

---



2024년 05월 06일 03시 39분



석면해체·제거 신고내역...

석면비산농도 측정결과

석면안전관리홍보

## 석면비산농도 측정결과((주)삼성전자3호광장점)

2021.05.18 조회수 216 등록자 최양민

### [석면비산농도 측정결과]

- 공 사 명 : (주)삼성전자3호광장점
- 주 소 : 전남 목포시 용당로213
- 측정일자 : 2021.5.5~2021.6.30
- 측정결과 : 0.01개/cm<sup>3</sup> 미만 (기준 0.01개/cm<sup>3</sup>)
- 측정기관 : (주)대한환경컨설팅
- 조치결과(허용기준치 초과시) : 해당없음

첨부파일

전체(Zip)다운로드



비산측정결과보고서.pdf (184 hit/ 825.5 KB)



미리보기

목록

이전글

석면비산농도측정결과(용당2동 주민센터 앞 도로...

다음글

석면비산농도 측정결과((구)목포세관창고)

***MokPo - Si***  
***Web Contents***

