



# *Web Contents*

---



2024년 05월 06일 01시 55분



석면해체·제거 신고내역...

석면비산농도 측정결과

석면안전관리홍보

## 석면비산농도 측정결과(용당2동 주민센터 앞 도로개설 석면철거)

2021.05.21 조회수 210 등록자 최양민

### [석면비산농도 측정결과]

- 공 사 명 : 용당2동 주민센터 앞 도로개설 석면철거 비산농도 측정용역
- 주 소 : 전남 목포시 용당로 151번길 7-7
- 측정일자 : 2021.5.12.~5.14
- 측정결과 : 0.01개/cm<sup>3</sup> 미만 (기준 0.01개/cm<sup>3</sup>)
- 측정기관 : 푸른환경연구소(주)
- 조치결과(허용기준치 초과시) : 해당없음

첨부파일

전체(Zip)다운로드

[05.12-14]합본-용당2동 주민센터 앞도로개설공사 석면철거비산농도측정보고서 및 사진대장.pdf (183 hit/ 1.20 MB) ↓

미리보기

목록

이전글  
석면비산농도 측정결과(1897 개항장 주차장 지장...

다음글  
석면비산농도 측정결과((주)삼성전자3호광장점)

***MokPo - Si***  
***Web Contents***

