



Web Contents



2024년 04월 20일 04시 13분

석면해체·제거 신고내역...

석면비산농도 측정결과

석면안전관리홍보

석면비산측정결과보고서(비파3차아파트 상가동)

2021.05.25 조회수 205 등록자 최양민

[석면비산농도 측정결과]

- 공 사 명 : 비파3차아파트 상가동 지하텍스 해체 제거
- 주 소 : 전남 목포시 백년대로323번길 30
- 측정일자 : 2021.5.20
- 측정결과 : 0.01개/cm³ 미만 (기준 0.01개/cm³)
- 측정기관 : 한국안전환경컨설팅(주)
- 조치결과(허용기준치 초과시) : 해당없음

첨부파일

전체(Zip)다운로드

석면비산측정결과보고서(비파3차아파트 상가동).pdf (191 hit/ 460.0 KB) ↓

미리보기

목록

이전글

석면비산농도 측정결과[목포한국병원]

다음글

석면비산농도 측정결과(1897 개항장 주차장 지장...

MokPo - Si
Web Contents

