



Web Contents



2024년 05월 02일 06시 06분

석면해체·제거 신고내역...

석면비산농도 측정결과

석면안전관리홍보

석면비산농도 측정결과서(한국섬진흥원)

2021.08.06 조회수 176 등록자 최양인

[석면비산농도 측정결과]

- 공 사 명 : 한국섬진흥원 사무환경조성(석면철거)공사 석면감리용역
- 주 소 : 전남 목포시 삼학로92번길6
- 측정일자 : 2021.8.5~6
- 측정결과 : 0.01개/cm³ 미만 (기준 0.01개/cm³)
- 측정기관 : (주)새날환경안전연구원
- 조치결과(허용기준치 초과시) : 해당없음

첨부파일

비산측정결과보고서(항만후생관).pdf (135 hit/ 583.5 KB)  [미리보기](#)

[전체\(Zip\)다운로드](#)

목록

이전글

석면비산농도 측정결과[노송길32-6]

다음글

석면비산농도 측정 결과서(목포유달경기장)

MokPo - Si
Web Contents

