



Web Contents



2024년 05월 01일 10시 29분

석면해체·제거 신고내역...

석면비산농도 측정결과

석면안전관리홍보

석면비산농도 측정결과(한국농어촌공사 영산강사업단)

2021.08.31 조회수 171 등록자 최양인

[석면비산농도 측정결과]

- 공 사 명 : 청사 보수 지정폐기물(폐석면) 해체 및 제거공사
- 주 소 : 목포시 영산로 463
- 측정일자 : 21.8.11~21.9.1
- 측정결과 : 0.01개/cm³ 미만 (기준 0.01개/cm³)
- 측정기관 : (주)그린환경연구소
- 조치결과(허용기준치 초과시) : 해당없음

첨부파일

영산강사업단 석면비산측정결과보고서.pdf (141 hit/ 2.45 MB) [미리보기](#)

[전체\(Zip\)다운로드](#)

목록

이전글
석면비산농도 측정결과서(롯데마트 목포점)

다음글
석면비산농도 측정결과[노송길32-6]

MokPo - Si
Web Contents

