



Web Contents



2024년 04월 30일 22시 16분

석면해체·제거 신고내역...

석면비산농도 측정결과

석면안전관리홍보

석면비산농도 측정결과(한국병원 신관동)


2021.10.13 조회수 126 등록자 최양민


[석면비산농도 측정결과]

- 공 사 명 : 목포한국병원 신관동 석면텍스 철거 감리용역
- 주 소 : 목포시 영산로 483
- 측정일자 : 7.14/8.15/8.29/9.18/9.19/9.26
- 측정결과 : 0.01개/cm³ 미만 (기준 0.01개/cm³)
- 측정기관 : (유)금강석면연구소
- 조치결과(허용기준치 초과시) : 해당없음

첨부파일

전체(Zip)다운로드

비산측정결과보고서(한국병원신관동)1.pdf (133 hit/ 5.03 MB)  [미리보기](#)

비산측정결과보고서(한국병원신관동)2.pdf (135 hit/ 4.09 MB)  [미리보기](#)

목록

이전글

석면비산농도 측정결과[광주고속기관차 목포주재...

다음글

석면비산농도 측정결과(유달산 대반마을 새들마...

MokPo - Si
Web Contents

