



# *Web Contents*

---



2024년 05월 01일 16시 57분



석면해체·제거 신고내역...

석면비산농도 측정결과

석면안전관리홍보

## 석면비산농도 측정결과[광주고속기관차 목포주재 폐석면 철거용역]

2021.10.18 조회수 148 등록자 최양민

### [석면비산농도 측정결과]

- 공 사 명 : 광주고속기관차 목포주재 폐석면 철거용역
- 주 소 : 목포시 영산로 98
- 측정일자 : 7.14/8.15/8.29/9.18/9.19/9.26
- 측정결과 : 0.01개/cm<sup>3</sup> 미만 (기준 0.01개/cm<sup>3</sup>)
- 측정기관 : 한국안전환경컨설팅(주)
- 조치결과(허용기준치 초과시) : 해당없음

첨부파일

전체(Zip)다운로드

석면 비산측정 결과보고서(광주고속기관차 목포주재 석면처리).pdf (141 hit/ 1.72 MB)

미리보기

목록

이전글  
석면비산농도측정결과서[호남로 57 공사]

다음글  
석면비산농도 측정결과(한국병원 신관동)

***MokPo - Si***  
***Web Contents***

