



# *Web Contents*

---



2024년 05월 01일 22시 18분



석면해체제거 신고내역...

석면비산농도 측정결과

석면안전관리홍보

## 석면비산농도 측정결과서[호남로 57 공사]

2021.12.17 조회수 138 등록자 최양인

### [석면비산농도 측정결과]

- 공 사 명 : 호남동 주상복합개발 신축공사
- 주 소 : 목포시 영산로 152
- 측정일자 : 21.12.6~9
- 측정결과 : 0.01개/cm<sup>3</sup> 미만 (기준 0.01개/cm<sup>3</sup>)
- 측정기관 : (주)새날환경안전연구원
- 조치결과(허용기준치 초과시) : 해당없음

첨부파일

전체(Zip)다운로드

석면해체제거 사업장 석면비산측정결과서(호남로57).pdf (144 hit/ 1.24 MB)



미리보기

목록

이전글

석면비산농도 측정결과[목포성신고등학교 교사등...

다음글

석면비산농도 측정결과[광주고속기관차 목포주재...

***MokPo - Si***  
***Web Contents***

