



# Web Contents



2024년 05월 01일 00시 28분



석면해체·제거 신고내역...

석면비산농도 측정결과

석면안전관리홍보

## 석면비산농도 측정결과[목포성신고등학교 교사동 석면해체 공사]

2022.02.18 조회수 155 등록자 최양인

### [석면비산농도 측정결과]

- 공 사 명 : 목포 성신고등학교 교사동 석면해체 제거 공사
- 주 소 : 목포시 상동로 87-1
- 측정일자 : 2020.1.17
- 측정결과 : 0.01개/cm<sup>3</sup> 미만 (기준 0.01개/cm<sup>3</sup>)
- 측정기관 : (주)에코석면환경연구원
- 조치결과(허용기준치 초과시) : 해당없음

첨부파일

전체(Zip)다운로드

목포성신고등학교 교사동 석면해체 제거공사 석면농도측정결과보고서.pdf (135 hit/ 997.7 KB) ↓

미리보기

목록

이전글  
석면비산농도 측정결과[이로초등학교 병설유치원...]

다음글  
석면비산농도측정결과서[호남로 57 공사]

***MokPo - Si***  
***Web Contents***

