



# *Web Contents*

---



2024년 05월 06일 00시 40분



석면해체 폐기 신고내역...

석면비산농도 측정결과

석면안전관리홍보

## 석면비산농도 측정결과[서산동 보리마당 행복커뮤니티센터 조성사업 지장물 철거 공사(석면)]

2022.03.02 조회수 136 등록자 최양인

### [석면비산농도 측정결과]

- 공 사 명 : 서산동 보리마당 행복커뮤니티센터 조성사업 지장물 철거공사(석면)
- 주 소 : 목포시 서산로 27번길 19 외 9개소
- 측정일자 : 2022.2.14~2.19
- 측정결과 : 0.01개/cm<sup>3</sup> 미만 (기준 0.01개/cm<sup>3</sup>)
- 측정기관 : 푸른환경연구소 (주)
- 조치결과(허용기준치 초과시) : 해당없음

첨부파일

전체(Zip)다운로드



석면해체비산측정결과보고서(서산동보리마당 행복커뮤니티센터조성사업).pdf

(132 hit / 2.14 MB)

미리보기

목록

이전글

석면비산농도 측정결과[서산동 보리마당 청년문...]

다음글

석면비산농도 측정결과[목포중앙고등학교]

***MokPo - Si***  
***Web Contents***

