



Web Contents



2024년 05월 06일 02시 36분

석면해체·제거 신고내역...

석면비산농도 측정결과

석면안전관리홍보

석면비산농도 측정결과[서산동 보리마당 청년문화예술창작촌 지장물 석면 철거공사]

2022.04.04 조회수 129 등록자 최양인

[석면비산농도 측정결과]

- 공 사 명 : 서산동 보리마당 청년문화예술창작촌 지장물 석면 철거공사
- 주 소 : 목포시 서산로17번길 15외 31개소
- 측정일자 : 2021.10.25~11.22(1차), 2022.3.24~3.30(2차)
- 측정결과 : 0.01개/cm³ 미만 (기준 0.01개/cm³)
- 측정기관 : 푸른환경연구소 (주)
- 조치결과(허용기준치 초과시) : 해당없음

첨부파일

전체(Zip)다운로드

[합본]창작촌 일일 농도측정보고서 및 사진대장.pdf (112 hit/ 3.72 MB) ↓

미리보기

목록

이전글

석면비산농도 측정결과보고서[서산동 보리마당 ...

다음글

석면비산농도 측정결과[서산동 보리마당 행복커...

MokPo - Si
Web Contents

