



Web Contents



2024년 05월 05일 13시 59분

석면해체·제거 신고내역...

석면비산농도 측정결과

석면안전관리홍보

석면비산농도 측정결과[문화예술회관 석면건축물 교체공사]

2022.05.17 조회수 155 등록자 최양인

[석면비산농도 측정결과]

- 공 사 명 : 문화예술회관 석면건축물 교체공사
- 주 소 : 목포시 남농로 102
- 측정일자 : 2022.4.30~5.2
- 측정결과 : 0.01개/cm³ 미만 (기준 0.01개/cm³)
- 측정기관 : 푸른환경연구소 (주)
- 조치결과(허용기준치 초과시) : 해당없음

첨부파일

전체(Zip)다운로드

석면비산측정결과보고서(문화예술회관 석면건축물 교체공사).pdf (127 hit/ 1.22 MB)

미리보기

목록

이전글

석면비산농도 측정결과[서산동 보리마당 조성사...]

다음글

석면비산농도 측정결과서[동명동 행정복지센터]

MokPo - Si
Web Contents

