



Web Contents



2024년 05월 03일 23시 48분

석면해체·제거 신고내역...

석면비산농도 측정결과

석면안전관리홍보

석면비산측정결과[목포차량검수고 석면함유 마감재 철거공사]

2022.12.15 조회수 76 등록자 최양인

[석면비산농도 측정결과]

- 공 사 명 : 목포차량검수고 석면함유 마감재 철거공사
- 주 소 : 목포시 영산로 98
- 측정일자 : 2022.11.19~12.3
- 측정결과 : 0.01개/cm³ 미만 (기준 0.01개/cm³)
- 측정기관 : (주)대한환경컨설팅
- 조치결과(허용기준치 초과시) : 해당없음

첨부파일

전체(Zip)다운로드



비산측정결과보고서(한국철도공사 목포차량검수고).pdf (56 hit/ 1.41 MB) ↓

미리보기

목록

이전글

석면비산농도 측정결과[목포시 송림로 73 석면택...

다음글

석면비산농도 측정결과[목포대학교 어울림관]

MokPo - Si
Web Contents

