



# *Web Contents*

---



2024년 05월 03일 20시 08분



석면해체·제거 신고내역...

석면비산농도 측정결과

석면안전관리홍보

## 석면비산농도 측정결과[목포하당초등학교 후관동 석면해체제거공사]

2023.02.08 조회수 41 등록자 고서연

### [석면비산농도 측정결과]

- 공 사 명 : 목포하당중학교 후관동 석면해체제거공사
- 주 소 : 목포시 백년대로 307번길 27
- 측정일자 : 2022/1.16~1.26
- 측정결과 : 0.01개/cm<sup>3</sup> 미만 (기준 0.01개/cm<sup>3</sup>)
- 측정기관 : (주)세종환경연구소
- 조치결과(허용기준치 초과시) : 해당없음

첨부파일

전체(Zip)다운로드



비산측정결과보고서(목포하당초등학교 후관동).pdf (31 hit/ 2.62 MB) ↓

미리보기

목록

이전글

석면비산농도 측정결과[목포소방서]

다음글

석면비산농도 측정결과[목포시 송림로 73 석면택...]

***MokPo - Si***  
***Web Contents***

