



Web Contents



2024년 05월 03일 22시 57분

석면해체폐기 신고내역...

석면비산농도 측정결과

석면안전관리홍보

석면비산농도 측정결과[목포소방서]

2023.02.20 조회수 38 등록자 고서연

[석면비산농도 측정결과]

- 공 사 명 :목포소방서 호남119 안전센터 석면해체공사
- 주 소 : 목포시 영산로 165
- 측정일자 : 2023. 2.6 ~ 2023. 2.6
- 측정결과 : 0.01개/㎥ 미만 (기준 0.01개/㎥)
- 측정기관 : (주)에코석면환경연구원
- 조치결과(허용기준치 초과시) : 해당없음

첨부파일



비산측정결과보고서(목포소방서).pdf (32 hit/ 1.40 MB)



미리보기

전체(Zip)다운로드

목록

이전글

석면비산농도 측정결과[목상고등학교 후광동 외...]

다음글

석면비산농도 측정결과[목포하당초등학교 후광동...]

MokPo - Si
Web Contents

