



Web Contents



2024년 05월 03일 23시 22분

석면해체·제거 신고내역...

석면비산농도 측정결과

석면안전관리홍보

석면비산농도 측정결과[목포여자상업고등학교]

2023.02.21 조회수 34 등록자 고서연

[석면비산농도 측정결과]

- 공 사 명 : 목포여자상업고등학교 본관/체육관 석면해체 제거공사
- 주 소 : 목포시 영산로 413-3 목포여상내
- 측정일자 : 2023. 1.16. ~ 1.26.
- 측정결과 : 0.01개/cm³ 미만 (기준 0.01개/cm³)
- 측정기관 : (주)세종환경연구소
- 조치결과(허용기준치 초과시) : 해당없음

첨부파일

전체(Zip)다운로드

비산측정결과보고서(목포여자상업고등학교).pdf (31 hit/ 3.68 MB) ↓

미리보기

목록

이전글

석면비산농도 측정결과[목포여자중학교]

다음글

석면비산농도 측정결과[목상고등학교 후광동 외...]

MokPo - Si
Web Contents

