



Web Contents



2024년 05월 07일 14시 56분

석면해체·제거 신고내역...

석면비산농도 측정결과

석면안전관리홍보

석면비산농도 측정결과[목포남초등학교]

2023.02.21 조회수 34 등록자 고서연

[석면비산농도 측정결과]

- 공 사 명 : 목포남초등학교 본관등 석면해체제거공사
- 주 소 : 목포시 유동로 35
- 측정일자 : 2023. 1.27. ~ 2.1.
- 측정결과 : 0.01개/cm³ 미만 (기준 0.01개/cm³)
- 측정기관 : (주)세종환경연구소
- 조치결과(허용기준치 초과시) : 해당없음

첨부파일

전체(Zip)다운로드



비산측정결과보고서(목포남초등학교).pdf (33 hit/ 2.39 MB)



미리보기

목록

이전글

석면비산농도 측정결과[목포공업고등학교]

다음글

석면비산농도 측정결과[목포여자중학교]

MokPo - Si
Web Contents

