



# *Web Contents*

---



2024년 05월 07일 15시 15분



석면해체·제거 신고내역...

석면비산농도 측정결과

석면안전관리홍보

## 석면비산농도 측정결과[목포홍일중학교]

2023.03.09 조회수 26 등록자 고서연

### [석면비산농도 측정결과]

- 공 사 명 : 목포홍일중학교 석면해체제거공사

- 주 소 : 전라남도 목포시 복항로 88

- 측정일자 : 2023. 1.7. ~ 2.7.


- 측정결과 : 0.01개/cm<sup>3</sup> 미만 (기준 0.01개/cm<sup>3</sup>)

- 측정기관 : 푸른환경연구소(주)

- 조치결과(허용기준치 초과시) : 해당없음

첨부파일

전체(Zip)다운로드

석면비산측정 결과보고서(홍일중학교).pdf (26 hit/ 3.33 MB) 

[미리보기](#)

목록

이전글

석면비산농도 측정결과[목포대학교 체육관]

다음글

석면비산농도 측정결과[목포정명여자중학교]

***MokPo - Si***  
***Web Contents***

