



Web Contents



2024년 05월 08일 01시 27분

석면해체·제거 신고내역...

석면비산농도 측정결과

석면안전관리홍보

석면비산농도 측정결과[목포시 석현동 1168번지 건축물 해체공사]

2023.05.09 조회수 36 등록자 고서연

[석면비산농도 측정결과]

- 공 사 명 : 목포시 석현동 1168번지 건축물 해체공사
- 주 소 : 목포시 옥암로 181
- 측정일자 : 2023.4.22
- 측정결과 : 0.01개/㎥ 미만 (기준 0.01개/㎥)
- 측정기관 : (주)새날환경안전연구원
- 조치결과(허용기준치 초과시) : 해당없음

첨부파일

전체(Zip)다운로드

비산측정결과 보고서(주식회사 북영주택).pdf (28 hit/ 418.3 KB) ↓

미리보기

목록

이전글

석면비산농도 측정결과[목포서산초등학교 외 1교]

다음글

석면비산농도 측정결과[목포시청(민원동)]

MokPo - Si
Web Contents

