



Web Contents



2024년 05월 07일 11시 08분

석면해체·제거 신고내역...

석면비산농도 측정결과

석면안전관리홍보

석면비산농도 측정결과[한일수산주식회사]

2023.08.18 조회수 33 등록자 서재우

[석면비산농도 측정결과]

- 공 사 명 : 한일수산 석면해체제거공사
- 주 소 : 전라남도 목포시 해안로 143
- 측정일자 : 2023. 2.16. ~ 4.30.
- 측정결과 : 0.01개/cm³ 미만 (기준 0.01개/cm³)
- 측정기관 : 한국안전환경컨설팅(주)
- 조치결과(허용기준치 초과시) : 해당없음

첨부파일

전체(Zip)다운로드

석면비산측정 결과보고서[한일수산주식회사].pdf (25 hit/ 70.9 KB) ↓

미리보기

목록

이전글

석면비산농도 측정결과[한마음선원]

다음글

석면비산농도 측정결과[옥남초등학교(폐교)]

MokPo - Si
Web Contents

