



Web Contents



2024년 05월 07일 05시 08분

석면해체·제거 신고내역...

석면비산농도 측정결과

석면안전관리홍보

석면비산농도 측정결과[한마음선원]

2023.08.29 조회수 22 등록자 서재우

[석면비산농도 측정결과]

- 공 사 명 : 2023년 슬레이트 처리지원사업 해체공사(주택.비주택)
- 주 소 : 전라남도 목포시 관해로 38-9
- 측정일자 : 2023. 8.26. ~ 8.27.
- 측정결과 : 0.01개/cm³ 미만 (기준 0.01개/cm³)
- 측정기관 : (주)인우엔지니어링
- 조치결과(허용기준치 초과시) : 해당없음

첨부파일

전체(Zip)다운로드

석면비산측정 결과보고서[한마음선원] (2).pdf (24 hit/ 655.2 KB) ↓

미리보기

석면비산측정 결과보고서[한마음선원].pdf (27 hit/ 764.9 KB) ↓

미리보기

목록

이전글

석면비산농도 측정결과[상동초등학교]

다음글

석면비산농도 측정결과[한일수산주식회사]

MokPo - Si
Web Contents

