



Web Contents



2024년 05월 07일 06시 11분

석면해체·제거 신고내역...

석면비산농도 측정결과

석면안전관리홍보

석면비산농도 측정결과[관해로 38-9 철거공사]

2023.09.15 조회수 27 등록자 서재우

[석면비산농도 측정결과]

- 공 사 명 : 목포시 관해로 38-9 철거공사
- 주 소 : 전라남도 목포시 관해로 38-9
- 측정일자 : 2023. 9. 8.
- 측정결과 : 0.01개/cm³ 미만 (기준 0.01개/cm³)
- 측정기관 : (주)에코석면환경연구원
- 조치결과(허용기준치 초과시) : 해당없음

첨부파일

석면비산측정 결과보고서[개인(윤영분)].pdf (29 hit/ 1.56 MB) [미리보기](#)

[전체\(Zip\)다운로드](#)

목록

이전글

석면비산농도 측정결과[수문로5 근린생활시설 석...

다음글

석면비산농도 측정결과[연산초등학교]

MokPo - Si
Web Contents

