



Web Contents



2024년 05월 04일 13시 14분

석면해체·제거 신고내역...

석면비산농도 측정결과

석면안전관리홍보

석면비산농도 측정결과[수문로5 근린생활시설 석면 해체제거공사]

2023.09.15 조회수 30 등록자 서재우

[석면비산농도 측정결과]

- 공 사 명 : 목포시 수문로5 근린생활시설 석면 해체제거공사
- 주 소 : 전라남도 목포시 수문로 5 (영문동) 1~7층
- 측정일자 : 2023. 9. 11.
- 측정결과 : 0.01개/cm³ 미만 (기준 0.01개/cm³)
- 측정기관 : (주)인우엔지니어링
- 조치결과(허용기준치 초과시) : 해당없음

첨부파일

전체(Zip)다운로드

석면비산측정 결과보고서[개인(윤은경, 김성문)].pdf (39 hit/ 3.19 MB)

미리보기

목록

이전글
석면비산농도 측정결과[목포시 내동길 25-1 지정...

다음글
석면비산농도 측정결과[관해로 38-9 철거공사]

MokPo - Si
Web Contents

