



Web Contents



2024년 05월 04일 00시 51분

석면해체·제거 신고내역...

석면비산농도 측정결과

석면안전관리홍보

석면비산농도 측정결과[목포시청]

2024.01.02 조회수 28 등록자 서재우

[석면비산농도 측정결과]

- 공사명 : 서산동 보리마당 보행도로 조성사업 지정폐기물(석면) 철거공사(3차)

- 주소 : 전라남도 목포시 보리마당로 24-1 (서산동) 외 6개소

- 측정일자

2023.11.10.~2023.11.10.(1일)

2023.11.12.~2023.11.14.(3일)

2023.12.08.~2023.12.10.(3일)

2023.12.12.~2023.12.13.(2일)

2023.12.16.~2023.12.23.(8일)

- 측정결과 : 0.01개/cm³ 미만 (기준 0.01개/cm³)

- 측정기관 : (주)새날환경안전연구원

- 조치결과(허용기준치 초과시) : 해당없음

첨부파일

전체(Zip)다운로드



석면비산측정 결과보고서[목포시청].pdf (32 hit / 87.8 KB)



미리보기

목록

이전글

석면비산농도 측정결과[목포해인여자고등학교]

다음글

석면비산농도 측정결과[주식회사왕도매]

MokPo - Si
Web Contents

