



Web Contents



2024년 05월 04일 00시 34분

석면해체·제거 신고내역...

석면비산농도 측정결과

석면안전관리홍보

석면비산농도 측정결과[목포덕인중학교]

2024.02.07 조회수 29 등록자 박세원

[석면비산농도 측정결과]

- 공 사 명 : 목포덕인중학교 석면해체제거공사 감리(고급) 용역
- 주 소 : 전라남도 목포시 죽선로 39-2
- 측정일자 : 2024. 2. 6.
- 측정결과 : 0.01개/cm³ 미만 (기준 0.01개/cm³)
- 측정기관 : 최건호
- 조치결과(허용기준치 초과시) : 해당없음

첨부파일

전체(Zip)다운로드



석면해체제거 사업장의 석면비산 측정 결과보고서(목포 덕인중학교).pdf (31 hit/

92.3 KB) ↓

미리보기

목록

이전글

석면비산농도 측정결과[목포 공업고등학교]

다음글

석면비산농도 측정결과[목포성신고등학교]

MokPo - Si
Web Contents

