



Web Contents



2024년 05월 03일 13시 36분

석면해체·제거 신고내역...

석면비산농도 측정결과

석면안전관리홍보

석면비산농도 측정결과(비파로108번길 14)

2016.01.13 조회수 80 등록자 황혜미

석면비산농도 측정결과

- 공 사 명 : 비파로108번길 14 상가등 철거공사
- 주 소 : 목포시 비파로108번길 14
- 측정일자 : 2015. 12. 08..
- 측정결과 : 0.01개/cm³ 미만
- 측정기관 : (주)에코석면환경연구원
- 조치결과(허용기준치 초과시) : 해당없음

목록

이전글

석면비산농도 측정결과(목포고등학교 교사등)

다음글

석면비산농도 측정결과(삼목장레스토랑 세탁공장 ...)

MokPo - Si
Web Contents

