



Web Contents



2024년 05월 04일 13시 13분

석면해체·제거 신고내역...

석면비산농도 측정결과

석면안전관리홍보

석면비산농도 측정결과(목포중앙초등학교 본관동 증개축공사)

2016.09.07 조회수 76 등록자 황혜미

석면비산농도 측정결과

- 공 사 명 : 목포중앙초등학교 본관동 증개축공사
- 주 소 : 목포시 청호로 11(호남동)
- 측정일자 : 2016. 9. 2. ~ 9. 6.(5일간)
- 측정결과 : 0.01개/cm³ 미만
- 측정기관 : (주)대한환경컨설팅
- 조치결과(허용기준치 초과시) : 해당없음

목록

이전글
석면비산농도 측정결과(목포시 옥암로 150(옥암...

다음글
석면비산농도 측정결과(양율로 17(산정동))

MokPo - Si
Web Contents

