



Web Contents



2024년 05월 07일 22시 53분

석면해체·제거 신고내역...

석면비산농도 측정결과

석면안전관리홍보

석면비산농도 측정결과(송림로41번길 11)

2016.09.30 조회수 83 등록자 황혜미

석면비산농도 측정결과

- 공 사 명 : 목포시 송림로 41번길 11 석면해체제거공사
- 주 소 : 목포시 송림로41번길 11(용해동)
- 측정일자 : 2016. 9. 26. ~ 9. 30.
- 측정결과 : 0.01개/cm³ 미만
- 측정기관 : (주)새날환경안전연구원
- 조치결과(허용기준치 초과시) : 해당없음

목록

이전글

석면비산농도 측정결과(목포시 삼일로 36 양동제...

다음글

석면비산농도 측정결과(목포시 옥암로 150(옥암...

MokPo - Si
Web Contents

