



Web Contents



2024년 05월 01일 18시 42분

석면해체·제거 신고내역...

석면비산농도 측정결과

석면안전관리홍보

석면비산농도 측정결과(목포시 삼학로16번길 3)

2016.12.08 조회수 76 등록자 김새순

석면비산농도 측정결과

- 공 사 명: 구도심 남일극장 지장물철거 및 폐기물처리
- 주 소: 목포시 삼학로16번길 3
- 측정일자 : 2016.12.03, 05, 06.
- 측정결과 : 0.01개/cm³ 미만
- 측정기관 : 한국안전환경컨설팅(주)
- 조치결과(허용기준치 초과시) : 해당없음

목록

이전글
석면비산농도 측정결과(목포시 용당로160번길 3...

다음글
석면비산농도 측정결과(목포시 상동로 61 주공1단...

MokPo - Si
Web Contents

