



Web Contents



2024년 04월 30일 13시 27분

석면해체·제거 신고내역...

석면비산농도 측정결과

석면안전관리홍보

석면비산농도 측정결과(목포시 호남로24번길 14-2)

2017.04.04 조회수 83 등록자 김새순

석면비산농도 측정결과

- 공 사 명: 남교 시영주차장 지장물철거공사

- 주 소: 목포시 호남로24번길 14-2

- 측정일자: 2017. 3. 26.

- 측정결과: 0.01개/cm³ 미만 (기준 0.01개/cm³)

- 측정기관: (주)아쌔석면환경연구원

- 조치결과(허용기준치 초과시): 해당없음

목록

이전글
석면비산농도 측정결과(목포시 노송길 35)

다음글
석면비산농도 측정결과(목포시 해안로 71)

MokPo - Si
Web Contents

