



Web Contents



2024년 04월 30일 15시 49분

석면해체·제거 신고내역...

석면비산농도 측정결과

석면안전관리홍보

석면비산농도 측정결과(목포시 서산로 13)

2017.04.18 조회수 6 등록자 김새순

석면비산농도 측정결과

- 공 사 명: 서산로 13 리모델링공사 중 석면해체제거공사
- 주 소: 목포시 서산로 13
- 측정일자: 2017. 4. 15.
- 측정결과: 0.01개/cm³ 미만 (기준 0.01개/cm³)
- 측정기관: (주)한국석면환경연구소
- 조치결과(허용기준치 초과시): 해당없음

목록

이전글
석면비산농도 측정결과(목포시 원산주택로3번길...

다음글
석면비산농도 측정결과(목포시 노송길 35)

MokPo - Si
Web Contents

