



# *Web Contents*

---



2024년 05월 05일 14시 48분



석면해체·제거 신고내역...

석면비산농도 측정결과

석면안전관리홍보

## 석면비산농도 측정결과(목포시 송림로40번길 7)

2017.05.24 조회수 78 등록자 김새순

### 석면비산농도 측정결과

- 공 사 명: 목포농협 용당지점(마트외) 석면해체제거 감리응역
- 주 소: 목포시 송림로40번길 7
- 측정일자 : 2017. 5. 19.~20.
- 측정결과 : 0.01개/cm<sup>3</sup> 미만 (기준 0.01개/cm<sup>3</sup>)
- 측정기관 : 산업보건환경연구소(주)
- 조치결과(허용기준치 초과시) : 해당없음

목록

이전글  
석면비산농도 측정결과(목포시 송림로40번길 7)

다음글  
석면비산농도 측정결과(목포시 원산주택로3번길...)

***MokPo - Si***  
***Web Contents***

