



# *Web Contents*

---



2024년 05월 04일 02시 49분



석면해체·제거 신고내역...

석면비산농도 측정결과

석면안전관리홍보

## 석면비산농도 측정결과(목포시 해안로57번길 24)

2017.10.18 조회수 78 등록자 김새순

### \*석면비산농도 측정결과

- 공 사 명: 목포공장 슬레이트 철거 및 폐기공사

- 주 소: 목포시 해안로57번길 24

- 측정일자: 2017. 10. 13.-19.

- 측정결과: 0.01개/cm<sup>3</sup> 미만 (기준 0.01개/cm<sup>3</sup>)

- 측정기관: (주)아쌌환경연구원

- 조치결과(허용기준치 초과시): 해당없음

### \*석면건축자재면적 5000m<sup>2</sup> 이상 사업장에 대한 석면비산농도 측정결과

- 측정일자: 2017. 10. 17.

- 측정결과: 0.01개/cm<sup>3</sup> 미만 (기준 0.01개/cm<sup>3</sup>)

- 측정기관: 전남대학교 석면환경센터

- 조치결과(허용기준치 초과시): 해당없음

목록

이전글  
석면비산농도 측정결과(다순구미로 16)

다음글  
석면비산농도 측정결과(목포시 노적봉길 6)

***MokPo - Si***  
***Web Contents***

