



# Web Contents



2024년 05월 07일 08시 58분



석면해체·제거 신고내역...

석면비산농도 측정결과

석면안전관리홍보

## 석면비산농도 측정결과(양을로 229)

2018.01.10 조회수 744 등록자 이형주

### [석면비산농도 측정결과]

- 공 사 명: 목포 마리아회 고등학교 본관동
- 주 소: 목포시 양을로 229(용당동)
- 측정일자 : 2018.1.3.-1.6.(4일)
- 측정결과 : 0.01개/cm<sup>3</sup> 미만 (기준 0.01개/cm<sup>3</sup>)
- 측정기관 : 푸른환경연구소(주)
- 조치결과(허용기준치 초과시) : 해당없음

목록

이전글  
석면비산농도 측정결과(죽선로 39-2, 목포해인어...

다음글  
석면비산농도 측정결과(안장산로40번길 16외 5...

***MokPo - Si***  
***Web Contents***

