



Web Contents



2024년 05월 07일 12시 51분

석면해체·제거 신고내역...

석면비산농도 측정결과

석면안전관리홍보

석면비산농도 측정결과(산정로224번길 11)

2018.02.09 조회수 714 등록자 이형주

[석면비산농도 측정결과]

- 공 사 명: 목포고등학교 석면해체작업
- 주 소: 목포시 산정로224번길 11(용당동)
- 측정일자: 2016.1.24.~1.26.(3일)
- 측정결과: 0.01개/cm³ 미만 (기준 0.01개/cm³)
- 측정기관: 한국안전환경컨설팅(주)
- 조치결과(허용기준치 초과시): 해당없음

목록

이전글
석면비산농도 측정결과(용당로 100)

다음글
석면비산농도 측정결과(죽선로 39-2, 목포해인어...

MokPo - Si
Web Contents

