



Web Contents



2024년 04월 30일 11시 31분

석면해체·제거 신고내역...

석면비산농도 측정결과

석면안전관리홍보

석면비산농도 측정결과(용당로 100)

2018.02.09 조회수 649 등록자 이형주

[석면비산농도 측정결과]

- 공 사 명: 목포공업고등학교 석면해체제거작업
- 주 소: 목포시 용당로 100(용당동)
- 측정일자: 2016.4.4.~4.5.(2일)
- 측정결과: 0.01개/cm³ 미만 (기준 0.01개/cm³)
- 측정기관: (주)아셈환경연구원
- 조치결과(허용기준치 초과시): 해당없음

목록

이전글
석면비산농도 측정결과(육암로96번길 25)

다음글
석면비산농도 측정결과(산정로224번길 11)

MokPo - Si
Web Contents

