

2024년 05월 14일 14시 03분

석면비산농도 측정결과

분야별 정보 > 환경정보 > 석면안전관리 > 석면비산농도 측정결과

석면해체⊠제거 신고내역…

석면비산농도 측정결과

석면안전관리홍보

석면비산농도 측정결과(용당로 100)

2018.02.09 조회수 658 등록자 이형주

[석면비산농도 측정결과]

- 공 사 명: 목포공업고등학교 석면해체제거작업
- 주 소: 목포시 용당로 100(용당동)
- 측정일자: 2016.4.4.~4.5.(2일)
- 측정결과 : 0.01개/때 미만 (기준 0.01개/때)
- 측정기관 : (주)아쌤환경연구원
- 조치결과(허용기준치 초과시) : 해당없음

목록

이전글 석면비산농도 측정결과(옥암로96번길 25) 다음글

석면비산농도 측정결과(산정로224번길 11)

COPYRIGHT © MOKPO-SI. ALL RIGHT RESERVED.

MokPo-Si **Web Contents**

