



Web Contents



2024년 05월 07일 15시 33분

석면해체·제거 신고내역...

석면비산농도 측정결과

석면안전관리홍보

석면비산농도 측정결과(옥암로96번길 25)

2018.02.09 조회수 812 등록자 이형주

[석면비산농도 측정결과]

- 공 사 명: 청호초등학교 석면해체제거작업
- 주 소: 목포시 옥암로96번길 25(옥암동)
- 측정일자 : 2017.8.8./8.10.(2일)
- 측정결과 : 0.01개/cm³ 미만 (기준 0.01개/cm³)
- 측정기관 : 한국안전환경컨설팅(주)
- 조치결과(허용기준치 초과시) : 해당없음

목록

이전글
석면비산농도 측정결과(용당로 100)

다음글
석면비산농도 측정결과(용당로 100)

MokPo - Si
Web Contents

