



Web Contents



2024년 05월 02일 14시 34분

석면해체·제거 신고내역...

석면비산농도 측정결과

석면안전관리홍보

석면비산농도 측정결과(백년대로307번길 27)

2019.01.21 조회수 459 등록자 이형주

[석면비산농도 측정결과]

- 공 사 명: 하당초등학교 병설유치원
- 주 소: 목포시 백년대로307번길 27(상동)
- 측정일자: 2019. 1. 1. ~ 1. 2. (2일)
- 측정결과: 0.01개/cm³ 미만 (기준 0.01개/cm³)
- 측정기관: (주)새날환경안전연구원(최진영)
- 조치결과(허용기준치 초과시): 해당없음

첨부파일

전체(Zip)다운로드

하당초등학교 병설유치원-2019.01.01.-2019.01.02..pdf (209 hit/ 593.7 KB)



미리보기

목록

이전글

석면비산농도 측정결과(신지마을1길 41)

다음글

석면비산농도 측정결과(삼학로 277)

MokPo - Si
Web Contents

