



# *Web Contents*

---



2024년 05월 02일 18시 03분



석면해체·제거 신고내역...

석면비산농도 측정결과

석면안전관리홍보

## 석면비산농도 측정결과(산정로21번길 22)

2019.01.22 조회수 477 등록자 이형주

### [석면비산농도 측정결과]

- 공 사 명: 목포남초등학교 본관동 내진보강 석면 해체 제거공사
- 주 소: 목포시 산정로21번길 22
- 측정일자: 2019. 1. 15. ~ 1. 18. (4일)
- 측정결과: 0.01개/cm<sup>3</sup> 미만 (기준 0.01개/cm<sup>3</sup>)
- 측정기관: 푸른환경연구소(주)
- 조치결과(허용기준치 초과시): 해당없음

첨부파일

전체(Zip)다운로드

목포남초등학교 본관동 내진보강 석면 해체 제거공사①-2019.01.15.-2019.01.18..pdf (124 hit/ 1.03 MB) ↓

미리보기

목포남초등학교 본관동 내진보강 석면 해체 제거공사②-2019.01.17..pdf (150 hit/ 7.09 MB) ↓

미리보기

목록

이전글

석면비산농도 측정결과(영산로 144 외1)

다음글

석면비산농도 측정결과(신지마을1길 41)

***MokPo - Si***  
***Web Contents***

