



# *Web Contents*

---



2024년 04월 28일 18시 43분



석면해체·제거 신고내역...

석면비산농도 측정결과

석면안전관리홍보

## 석면비산농도 측정결과[신촌로 27-1]

2019.03.04 조회수 438 등록자 이형주

### [석면비산농도 측정결과]

- 공 사 명: 전남 목포시 신촌로 27-1 석면처리공사
- 주 소: 목포시 신촌로 27-1
- 측정일자 : 2019. 2. 21. (1일)
- 측정결과 : 0.01개/cm<sup>3</sup> 미만 (기준 0.01개/cm<sup>3</sup>)
- 측정기관 : (주)아셈환경연구원
- 조치결과(허용기준치 초과시) : 해당없음

첨부파일

전체(Zip)다운로드

신촌로 27-1 석면처리공사-2019.02.21..pdf (195 hit/ 263.7 KB)

미리보기

목록

이전글

석면비산농도 측정결과[죽산로 26]

다음글

석면비산농도 측정결과[해양대학로 91]

***MokPo - Si***  
***Web Contents***

