



Web Contents



2024년 04월 29일 04시 17분

석면해체·제거 신고내역...

석면비산농도 측정결과

석면안전관리홍보

석면비산농도 측정결과[죽산로 26]


2019.03.14 조회수 423 등록자 이형주

[석면비산농도 측정결과]

- 공 사 명: 산정동 먹자골목 석면철거공사
- 주 소: 목포시 죽산로 26 일원
- 측정일자: 2019. 3. 9. (1일)
- 측정결과: 0.01개/cm³ 미만 (기준 0.01개/cm³)
- 측정기관: 푸른환경연구소(주)
- 조치결과(허용기준치 초과시): 해당없음

첨부파일

전체(Zip)다운로드

산정동 먹자골목 석면철거공사-2019.03.09.pdf (200 hit/ 458.4 KB) 

미리보기

목록

이전글

석면비산농도 측정결과(영산로609번길 30)

다음글

석면비산농도 측정결과[신촌로 27-1]

MokPo - Si
Web Contents

