



Web Contents



2024년 05월 02일 06시 19분

석면해체제거 신고내역...

석면비산농도 측정결과

석면안전관리홍보

석면비산농도 측정결과[목상고등학교]

2019.07.31 조회수 280 등록자 이형주

[석면비산농도 측정결과]

- 공 사 명: 목상고등학교 석면해체 제거공사
- 주 소: 목포시 소영길 13 (용당동 937-1)
- 측정일자 : 2019. 7. 26. ~ 7. 28. (3일간)
- 측정결과 : 0.01개/cm³ 미만 (기준 0.01개/cm³)
- 측정기관 : (주)새날환경안전연구원
- 조치결과(허용기준치 초과시) : 해당없음

첨부파일

전체(Zip)다운로드

석면해체제거 사업장의 석면비산 측정 결과보고서-190726~190728.pdf (104 hit/
538.8 KB) ↓

미리보기

목록

이전글

석면비산농도 측정결과[목포하당초등학교]

다음글

석면비산농도 측정결과[해안로148번길 13]

MokPo - Si
Web Contents

