



Web Contents



2024년 05월 07일 10시 37분

석면해체제거 신고내역...

석면비산농도 측정결과

석면안전관리홍보

석면비산농도 측정결과(목포부영초등학교)

2020.02.18 조회수 283 등록자 박은경

[석면비산농도 측정결과]

- 공 사 명 : 목포부영초등학교 석면철거 감리구역
- 주 소 : 통일대로75번길 24, 목포부영초등학교
- 측정일자 : 2020.2.3. ~ 2020.2.8.(6일간)
- 측정결과 : 0.01개/cm³ 미만 (기준 0.01개/cm³)
- 측정기관 : 푸른환경연구소(주)
- 조치결과(허용기준치 초과시) : 해당없음

첨부파일

전체(Zip)다운로드

석면해체제거 사업장의 석면 비산 측정 결과보고서(목포부영초등학교).pdf (128 hit/ 3.70 MB)

미리보기

목록

이전글

석면비산농도 측정결과(여관골목 다목적광장)

다음글

석면비산농도 측정결과(목포연동초등학교)

MokPo - Si
Web Contents

