



# *Web Contents*

---



2024년 05월 03일 18시 12분



석면해체제거 신고내역...

석면비산농도 측정결과

석면안전관리홍보

## 석면비산농도 측정결과(해안동1가 13-12)

2020.05.11 조회수 414 등록자 박은경

### [석면비산농도 측정결과]

- 공 사 명 : 해안동1가 13-12 석면해체 및 철거공사
- 주 소 : 목포시 해안동1가 13-12(해안로148번길 19-1)
- 측정일자 : 2020.04.23.~2020.04.30.(7일)
- 측정결과 : 0.01개/cm<sup>3</sup> 미만 (기준 0.01개/cm<sup>3</sup>)
- 측정기관 : 그린환경연구소(주)
- 조치결과(허용기준치 초과시) : 해당없음

첨부파일

전체(Zip)다운로드

석면해체제거 사업장의 석면비산 측정 결과보고서(해안동1가 13-12).pdf (128 hit/704.7 KB) ↓

미리보기

목록

이전글  
석면비산농도 측정결과(양동제일교회)

다음글  
석면비산농도 측정결과(해안동1가 2-1)

***MokPo - Si***  
***Web Contents***

