



Web Contents



2024년 05월 06일 16시 05분

석면해체폐기물 신고내역...

석면비산농도 측정결과

석면안전관리홍보

석면비산농도 측정결과(서산동 보리마당2)

2020.06.17 조회수 412 등록자 박은경

[석면비산농도 측정결과]

- 공 사 명 : 서산동 보리마당 공영주차장 조성 지장을 철거공사
- 주 소 : 목포시 해안로163번길 46 등
- 측정일자 : 2020.06.16.(1일)
- 측정결과 : 0.01개/cm³ 미만 (기준 0.01개/cm³)
- 측정기관 : 푸른환경연구소(주)
- 조치결과(허용기준치 초과시) : 해당없음

첨부파일

전체(Zip)다운로드

석면해체폐기물사업장의 석면비산 측정 결과보고서(서산동 보리마당).pdf (140 hit/735.4 KB)

미리보기

목록

이전글

석면비산농도 측정결과(해양대학교 제2공학관)

다음글

석면비산농도 측정결과(양동제일교회)

MokPo - Si
Web Contents

