



# *Web Contents*

---



2024년 05월 11일 23시 06분



석면해체제거 신고내역...

석면비산농도 측정결과

석면안전관리홍보

## 석면비산농도 측정결과(서산동 보리마당3)

2020.06.25 조회수 412 등록자 박은경

### [석면비산농도 측정결과]

- 공 사 명 : 서산동 보리마당 공영주차장 조성 지장을 철거공사
- 주 소 : 목포시 해안로163번길 46 등
- 측정일자 : 2020.06.22.(1일)
- 측정결과 : 0.01개/cm<sup>3</sup> 미만 (기준 0.01개/cm<sup>3</sup>)
- 측정기관 : 푸른환경연구소(주)
- 조치결과(허용기준치 초과시) : 해당없음

첨부파일

전체(Zip)다운로드



석면해체제거 사업장의 석면비산 측정 결과보고서(서산동 보리마당3).pdf (131 hit/540.7 KB) ↓

미리보기

목록

이전글

석면비산농도 측정결과(목포해양대학교)

다음글

석면비산농도 측정결과(해양대학교 제2공학관)

***MokPo - Si***  
***Web Contents***

